





1950/20
1.PP



1.NP




7.NP




1951/22


1.PP




1.NP



7.NP



Střecha



Schodiště



Přístupný prostor



Nepřístupný prostor



Dveře




Monitorovaný prostor




Kamera

1952/24

1.PP



7.NP



 Schodiště

 Dveře


 Přístupný prostor

 Monitorovaný prostor


 Nepřístupný prostor







 Kamera

1953/26
1.PP




1.NP




- | | |
|---|--|
|  Schodiště |  Dveře |
|  Přístupný prostor |  Monitorovaný prostor |
|  Nepřístupný prostor |  Kamera |

1954/28


1.PP





1.NP



8.NP




Střecha




1955/30


1.PP



8.NP




Střecha




 Schodiště

 Dveře

 Přístupný prostor

 Monitorovaný prostor

 Nepřístupný prostor

 Kamera